Palletsling 3 Toneladas – Webbing Sling 3 Ton

REVISÕES - REVIWES

REV.	DATA - DATE	NATUREZA DA ALTERAÇÃO – NATURE OF CHANGE
2	2011-12-14	Alteração da Ficha para bilingue, colocação das características técnicas em grelha.

ÍNDICE - INDEX

1 OBJECTIVO E ÂMBITO - OBJECTIVE AND SCOPE 2
2 ESQUEMA OU DESENHO DO PRODUTO - SCHEME OR PRODUCT DESIGN 2
3 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - PRODUCT SPECIFICATIONS 2

OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

Whatsapp: 933414207 Email: proformas@ovarmatangola.com
Loja VIANA - Bairro Viana | Rua 11 de Novembro, Nº 1 (junto à Igreja Católica) | Viana - Luanda | 938 323 235
Loja BENFICA - Via Expresso | Cond. Centauro (junto ao Cemitério Benfica) | Benfica - Luanda | 937 148 896
OVARMAT angola MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA
www.ovarmatangola.com

Palletsling 3 Toneladas – Webbing Sling 3 Ton

1. OBJECTIVO E ÂMBITO – OBJECTIVE AND SCOPE

Descrição das características fundamentais dos palletslings 3 Ton.
Description of the fundamental characteristics of the Webbing Slings of 3 Ton.

2. ESQUEMA OU DESENHO DO PRODUTO – SCHEME OR PRODUCT DESING





OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO – PRODUCT SPECIFICATION

Norma Europeia	Carga de **R**uptura	**C**arga **M**áxima de **U**tilização (**CMU)** /	**F**actor de **S**egurança	Matéria-prima
European Standard	**B**reaking **F**orce	**W**orking **L**oad **L**imit (**WLL)**	**S**afety **F**actor	Raw Material
EN 1492-1	**21 000 Kgs**	**3000 Kgs**	**7:1**	**PES**

Aprovado - Aproved:	**QIMP16/02**	**Data Date:**	**2011-12-14**

Palletsling 3 Toneladas – Webbing Sling 3 Ton

Recomendações de Utilização

Não Utilizar cintas que não tenham identificação

Respeitar sempre o CMU da cinta

Verificar sempre o CMU o comprimento útil e posição de trabalho

Não utilizar cintas danificadas

Verificar sempre o estado da cinta antes de cada utilização

Nunca fazer nós na cinta

Não utilizar a cinta sobre ângulos vivos sem protecção

Ter em conta os ângulos de elevação

Não arrastar mercadoria sobre a cinta

Não utilizar acima de 100ºC nem a -40ºC

A costura nunca deve entrar em contacto com a carga

Não utilizar mais do que uma cinta por gancho

Ao elevar a carga deve-se ter o cuidado de assegurar o controle e equilíbrio da carga para evitar rotações ou colisão com objectos

Choques ou cargas bruscas devem ser evitadas pois isso aumenta as forças que actuam na cinta

Armazenar as cintas em lugar limpo e seco, longe de fontes de calor ou contacto directo com o sol ou raios UV

OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

Useful Advises

Never use slings without identification

Always respect the WLL

Before use, check WLL, lenght and working position

Never use damage slings

Before use always verify slings conditions

Never use slings with Knots

Never use slings on sharp edges without protection

Before use check lifting angle

A load in the sling should not be dragged over

Never use slings under -40ºC or more than 100ºC

Stitching should never be placed over hooks or other lifting devices

Never use more than a sling per hook

Care should be taken when making the lift to ensure that the load is controlled, to prevent accidental rotation or collision with objects.

Snatch or shock loading should be avoided as this will increase the forces acting on the sling.

Sling should be stored in dry and clean conditions away from heat sources or direct sunlight and UV rays

Aprovado - Aproved:	**QIMP16/02**	**Data Date:**	**2011-12-14**